

# ATTENTION / WARNING




110-606 CCW

Attention! Si vous ou votre client identifiez un alternateur seulement par son apparence, le 110-606 et le 110-609 sont identiques à 100% sauf pour la « FAN » qui est CCW pour le 110-606 , CW pour le 110-609.



110-609 CW

Si le mauvais alternateur est utilisé, une surchauffe de l'unité en résulte, ce qui dessoudra les diodes très rapidement et, dans le cas présent, ne sera couvert **d'aucune garantie par le fabricant** dû à une mauvaise application.



DÉFECTUEUX REFUSÉ

Atelier  
**AD DYNAMO**

**DENSO**  
HEAVY DUTY

**Prestolite**  
electric

**Leece-Neville**  
HEAVY DUTY SYSTEMS

511 St-Francois Xavier, Terrebonne, Qc 450-471-8679 / 514-990-7082  
[www.atelierdynamo.com](http://www.atelierdynamo.com)